

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F02867	三菱	15/9	KL FS55JVZ 530106	冷蔵ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R3.9.18	切れ 1,103,900 km 抹消 タコグラフ年月 03.06	12,400 kg	L 9,480	W 2,410	H 2,500	若杉自動車株

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥13,990 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 デフ油にじみ少し有						T/M	7	速	キャブ内部		備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好						汚れ		少	中	<input checked="" type="radio"/> 多	エアバック					
上物メーカー名	フルハーブRMB5方開中柱回転式 床アルミ縞板張 ラッシング2段											シート破れ		<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無	ディスチャージヘッド	
年式、型式及状態	東芝RRA-82L-AC低温 エンジン直結式 2Hで+4℃確認(外気18℃時測定) 加温付											クロス張り		有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックアイカメラ (カラーモニター)	
その他	総輪エアサス車 エア漏れ少し有																

外装状態 ボデーロッカー部分各所 浮きさび有 ウイングキャッチ部分すれ有


自動車税 月以降負担額 ¥	—
---------------------	---

Fガラス状態	要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
小1ヶ所 他点キズ			

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無



タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前		<input checked="" type="radio"/> 中
<input checked="" type="radio"/> 中			<input checked="" type="radio"/> 中
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中

F スペア 下 R

サイズF 265/70R 19.5

サイズR 265/70R 19.5

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

*スノータイヤは表記する