





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M14899	日野	H27.2	TKG - FD7JJA-10437	冷凍バン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	552,100 km タコグラフ年月 14-12	3,150 kg	L 5,240	W 2,080	H 2,120	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	預託金	10,400 円
--------	---	---	------------------------------------	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多
上物メーカー名	日本フルハーフ	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	左右スライドドア
年式,型式及状態	スタンバイ機能付き 床下アルミ鉄板 ラッシングレール2段 断熱材厚さ5.5cm	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	
その他	菱重製 外気温23℃時測定、箱内温度28度 2h後-6.5℃ 低温車				

外装状態					タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -					上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 飛石2か所他点キズ					<input checked="" type="checkbox"/> 下 前 <input checked="" type="checkbox"/> 下
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無					F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無					サイズF 225/80R17.5
S・リミッタ 有 <input checked="" type="radio"/> 無					サイズR 225/80R17.5
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無					スタッドレスタイヤ
※ 本件は物品画像のみの取扱いのため、詳しくは当社までお問い合わせください。					*スノータイヤは表記する

