





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号		架装形状													
M15173	日野	H30.11	2KG - FC2AB-108259		深ダンプ													
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品会社 (愛知県)										
☐ 自家用 ☐ 営業用 ☐ レンタカ ☐ 不明	予備検査切れ		切れ	49,000 km	3,400 kg	L 3,400 W 2,400 H 1,420		若杉自動車(株)										
	抹消		タコグラフ年月	無														
エンジン状態	A	B	☒ C	D	E	AC	☒ 良	不良 無	ブレーキ	AIR	IT190	馬力	R券	預託金	¥10,900 円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)					良好					T/M		6 速	キャブ内部		備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)					良好							汚れ 少 ☒ 中 ☐ 多 ☐		ETC無				
上物メーカー名												シート破れ 有 ☒ 無 ☐		バックモニタ無				
年式,型式及状態					リーフサス							クロス張り 有 ☒ 無 ☐		ハロゲンランプ				
					当社で架装して土砂禁ダンプに改造しました							ETC 有 ☒ 無 ☐						
その他												バックモニタ有 ☒ 無 ☐						
外装状態															タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -															上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態															☒ 中 ☐ 前 ☒ 中			
要交換 良好 ☒ 飛石有															☐			
点キズ程度															☒ 中 ☒ 中 ☒ 中 ☒ 中			
記録簿 有 ☒ 無															☐			
PMマフラ 有 ☒ 無															☐			
証明書 有 ☒ 無															☐			
S・リミッタ 有 ☒ 無															F ☐ スペア ☒ 上 R			
証明書 有 ☒ 無															サイズF 225/80R17.5			
															サイズR 225/80R17.5			
															スタッドレスタイヤ			
															*スノータイヤは表記する			



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になり