在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M17758	日野	H29.6	TKG - FD7JLA-24616	冷蔵・冷凍バン	

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
						L	W	H	
○ 自家用 / 営業用 / レンタカ / 不明	R8.6.25	切れ / 抹消	567,000 km	タコグラフ年月 デジタコ	2,500 kg	6,250	2,260	2,100	若杉自動車㈱

エンジン状態	A (B) C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	Air	IT240 馬力	R券	預託金 10,400 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 T/M 6 速	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ 少 (中) 多 シート破れ 有 (無) クロス張り 有 (無)
上物メーカー名	トランテックス、菱重製冷凍機	備考
年式,型式及状態	ラッシング2段、床シマ鉄板、極東製格納式パワーゲート付	
その他	箱内温度32.7℃ 2h後0.1℃	

外装状態

自動車税
月以降負担額
¥ ー

飛石





※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

Fガラス状態		
要交換	良好	(飛石有)
飛石1ヶ所		

記録簿	有	無

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

下	前			下
下	下		下	下

F 下 スペア □ R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する