在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M18364	日野	R4.7	2PG - FD2AB-129796	冷蔵冷凍	

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
自家用 / ○ 営業用 / レンタカ / 不明	R9.7.12	切れ / 抹消	342,000 km	2,050 kg	L 6,850	W 2,350	H 2,340	若杉自動車㈱
			タコグラフ年月 なし					

エンジン状態	ブレーキ		R券	預託金
A (B) C D E	AC (良) 不良 無	Air	IT240 馬力	10,900 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M AT 速
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	
上物メーカー名	トランテックス、菱重製冷凍機、	
年式,型式及状態	極東開発製パワーゲート付、床縞鉄板、ラッシング2段、	
	Rエアサス、ディスクブレーキ、門高:2,270mm	
その他	外気温31℃時庫内温度27.5℃→2h後-6.4℃	

キャブ内部

汚れ	少	(中)	多	
シート破れ	有	(無)		
クロス張り	有	(無)		
ETC	(有)	無		
バックモニタ	(有)	無		

備考

ヘッドライトLED

外装状態

自 動 車 税
月以降負担額
¥ ー

Fガラス状態

要交換	良好	(飛石有)


飛石2ヶ所


記録簿	(有)	無


PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無









※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

上		前		上
中	中		中	中

F スペア R

サイズF 235/70R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する