在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M18567	日野	R4.7	2PG - FD2AB-129720	冷蔵冷凍バン	

前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 営業用	R9.7.12	切れ	257,000 km	2,050 kg	L 6,850	W 2,340	H 2,320	若杉自動車㈱
自家用 / レンタカ / 不明		抹消	タコグラフ年月 なし					

エンジン状態	ブレーキ		R券	預託金
A (B) C D E	AC (良) 不良 無	Air	IT240 馬力	10,900 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M AT 速
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	
上物メーカー名	トランテックス、菱重製冷凍機	
年式,型式及状態	床縞鉄板、ラッシング2段、新明和製パワーゲート付、	
	Rエアサス、ディスクブレーキ、門高:2,280mm	
その他	外気温24℃時庫内温度27.3℃→2h後-5℃	

キャブ内部

汚れ	少	(中)	多	
シート破れ	有	(無)		
クロス張り	有	(無)		
ETC	(有)	無		
バックモニタ	(有)	無		

備考

ヘッドライトLED

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ ー

Fガラス状態


要交換	良好	(飛石有)

飛石11ヶ所有

記録簿	有	(無)

PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	(無)
証明書	有	無



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

前 上 上

上 上 上 上

F 上 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する