

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F13964	日野	16/6	KS - SH1EDJG 11010	トラクタ


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	30.6.28	515,400 km	11,500 kg	L W H	若杉自動車(株)
	切れ	タコグラフ年月 04.05			

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	AIR IT410	馬力	R券	有	預託金	13,290 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	7 速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好			汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	エアバック	
上物メーカー名	Rエアサス			クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
年式,型式及状態									
その他	エア漏れ有 運転席床すれ有								

外装状態

自動車税 月以降負担額 ¥ -
Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
小1ヶ所 他点キズ
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無

キャビン色あせ有



タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/>	前	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	下	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	スタッドレス	<input type="checkbox"/>
F <input checked="" type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>
サイズF	295/80R 22.5	
サイズR	11R22.5 14PR	
	275/80R 22.5	

\*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります