



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F13964-2	日野	16/6	KS - SH1EDJG 11010	トラクタ



前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用	30.6.28	切れ 515,400 km	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用							
○ レンタカ		抹消	タコグラフ年月	04.05			
不明							

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT410	馬力	R券	有	預託金	13,290 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好						T/M	7	速	キャブ内部		備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好						汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	エアバック						
上物メーカー名	Rエアサス						シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無					
年式,型式及状態																	
その他	エア漏れ有 運転席床すれ有 キャブチルト作動遅い																

外装状態

キャビン白へ全塗装仕上げ シャーシ黒塗装済

自動車税 月以降負担額 ¥ -

Fガラス状態

要交換	良好	<input checked="" type="radio"/> 飛石有
-----	----	--------------------------------------

小1ヶ所 他点キズ

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input checked="" type="radio"/> 無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 下	<input type="checkbox"/> 下	<input type="checkbox"/> 下	<input type="checkbox"/> 下
スタッドレス			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input checked="" type="checkbox"/> 下	スペア	<input type="checkbox"/> R

サイズF 295/80R 22.5

サイズR 11R22.5 14PR

275/80R 22.5

*スノータイヤは表記する