





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F16855	UD	25/3	QKG - GK5XAB 10789	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用	切れ	435,500 km	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用							
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	13.02			

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT410	馬力	R券	有	預託金	14,260 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 エスコットAT V 2ペダル										T/M	12 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○ 中	多	エアバック		
上物メーカー名	ハイルーフ Rエアサス車										シート破れ	○ 有	無				
年式,型式及状態											クロス張り	有	○ 無				
その他	エア漏れ有										シートカバー付						

<b>外装状態</b> 自動車税 月以降負担額 ￥ -	 	 	Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 飛石有 点キズ有	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ISO 10穴ホイール F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R
記録簿 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 下 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PMマフラ <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 証明書 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			サイズF 11R22.5 16PR サイズR 11R22.5 16PR	
S・リミッタ <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 証明書 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			*スノータイヤは表記する	
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります				