





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M18528	三菱	R1/8	2KG - FK61F 602998	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 家用	R3.8.29	850 km	2,650	L	W	H	若杉自動車(株)
<input type="radio"/> 営業用				6,250	2,410	2,310	
<input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明		抹消	タコグラフ年月	無し	kg		

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT220	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
--------	------------------------------------	---	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	ディスチャージヘッド
上物メーカー名	トランテックス3方開 木床 ゲート蓋	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックアイカメラ	
年式、型式及状態	ラッシング2段 落としフック5対 門高2210	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	(カラーモニター)	
その他	パブコ(新明和)PRAM10-1455 2350×1560 跳ね上げ式 アルミ1000kg型					
	ワイドボデー R板バネ					

外装状態	登録済未使用車		タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			<input checked="" type="checkbox"/> 上	前	<input checked="" type="checkbox"/> 上	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PMマフラ 有 無			<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上
証明書 有 無			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S・リミッタ 有 無						
証明書 有 無						
パワーゲート			F	<input type="checkbox"/> スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 上	R
	※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		サイズF	225/80R	17.5	
			サイズR	225/80R	17.5	
			*スノータイヤは表記する			