

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F18319	いすゞ	27/9	QKG CYJ77A 7012875	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用	切れ	275,400 km	13,900	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用				9,600	2,390	2,650	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	デジタコ	kg		

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	¥13,100 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 スムーサー3ペダル										T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	○ 中	多	エアバック
上物メーカー名	フルハーフDKL5方開 中柱回転式 床縞鉄板張												シート破れ	有	○ 無		バックアイカメラ
年式、型式及状態	ラッシング2段 落としフック9対 門高2570												クロス張り	有	○ 無		(カラーモニター)
その他	Rエアサス あおり内側スリキズ有																

外装状態	キャビン白へ全塗装仕上げ済 ボデー門高部分各所浮きさび有																														
自動車税 月以降負担額 ¥ -																															
Fガラス状態 要交換 ○ 良好 飛石有	<table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>片ベリ有</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> </table>																	中	前	中	中	片ベリ有	中	中	中	中	中	下	下	下	下
中	前	中																													
中	片ベリ有	中																													
中	中	中	中																												
下	下	下	下																												
記録簿 有 ○ 無	<table border="1"> <tr> <td>ISO 8穴ホイール</td> </tr> <tr> <td>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</td> </tr> <tr> <td>サイズF 245/70R 19.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR 245/70R 19.5</td> </tr> <tr> <td>スタッドレスタイヤ</td> </tr> </table>																	ISO 8穴ホイール	F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R	サイズF 245/70R 19.5	サイズR 245/70R 19.5	スタッドレスタイヤ									
ISO 8穴ホイール																															
F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R																															
サイズF 245/70R 19.5																															
サイズR 245/70R 19.5																															
スタッドレスタイヤ																															
PMマフラ ○ 有 無	※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																														
証明書 有 ○ 無	*スノータイヤは表記する																														
S・リミッタ ○ 有 無																															
証明書 有 ○ 無																															