





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F01108	UD	17/7	ADG - CD4YL 00014	スクラップ運搬車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用	R2.8.3	切れ 176,000 km	10,600	L	W	H	若杉自動車(株)
営業用				8,070	2,390	400	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月 05.06	kg			

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT380	馬力	R券	有	預託金	14,260 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	7 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○ 中	多	エアバック		
上物メーカー名	2005.7名古屋ボデー製スクラップボデー										シート破れ	有	○ 無				
年式、型式及状態	床縞鉄板張 荒れ つなぎ目盛りあがり有										クロス張り	有	○ 無				
その他																	

外装状態	ボデー各所 キズ有 キャビン各所クリヤー剥がれ有		タイヤ状態															
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載															
Fガラス状態 要交換 ○ 良好 飛石有			<table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> </table>				中	前	中				中	中	中	中	下	下
中	前	中																
中	中	中	中															
下	下	下	下															
記録簿 ○ 有 無			スタッドレス															
H21~31			F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R															
PMマフラ ○ 有 無			サイズF 11R22.5 14PR															
証明書 有 ○ 無			サイズR 11R22.5 14PR															
S・リミッタ ○ 有 無			*スノータイヤは表記する															
証明書 有 ○ 無			※車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります															