





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T01726	東邦	R2/4	- TF36F9N3S 140**7	セミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用	R3.4.22	切れ	28,600	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用				10,200	2,490	0	
○ レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	kg			

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き 木床 内フック8対 中央前方1ヶ 第5輪荷重11340kg以上												シート破れ	有	無	無	クラリオン製
年式,型式及状態	100角スタンション穴 前立て6本 内側27対 外側7対												クロス張り	有	無	無	バックアイカメラ付
その他	Rエアサス リフトアクスル機能付 1軸目と3軸目が上がります																

外装状態	未使用車 委託販売車輛		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																																
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fガラス状態</th> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	   	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td></td> <td></td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td></td> <td></td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td></td> <td></td> <td>上</td> </tr> </table>	上			上	上			上	上			上
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
上			上																																
上			上																																
上			上																																
※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			アルミホイール F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズF サイズR 385/65R 22.5 スーパーシングルタイヤ *スノータイヤは表記する																																