





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M01905	日野	R2/3	2PG - FD2ABG 116485	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用	R4.3.22	550 km	2,650 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
<input checked="" type="radio"/> 営業用				6,230	2,400	2,410	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	無し			

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,900 円
--------	------------------------------------	---	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多
上物メーカー名	パブコ3方開 木床	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	エアバック
年式、型式及状態	ラッシング2段 落としフック5対 門高2310	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックアイカメラ (カラーモニター) LEDヘッドライト
その他	ハイルーフ Rエアサス ワイドボデー				

外装状態	登録済未使用車		タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			<input checked="" type="checkbox"/> 上	前	<input checked="" type="checkbox"/> 上	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PMマフラ 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S・リミッタ 有 無			F <input type="checkbox"/> スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 上	R	
証明書 有 無			サイズF	225/80R	17.5	
			サイズR	225/80R	17.5	
※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			*スノータイヤは表記する			