

| | | | | |
|--------|----|------|----------------------|------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| F01820 | 日野 | R2/3 | 2PG - SH1EDGG 103587 | トラクタ |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|-----------|----------|---|---|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| <input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明 | R3.3.25 | 切れ 500 km 抹消 タコグラフ年月 20.02 | 11,500 kg | L | W | H | 若杉自動車(株) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|----|------------------------------------|----|---|------|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|
| エンジン状態 | <input checked="" type="radio"/> A | B | C | D | E | AC | <input checked="" type="radio"/> 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT450 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥13,100 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | | | | | T/M | 7 | 速 | キャブ内部 | 備考 | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | | | | | | 汚れ | <input checked="" type="radio"/> 少 | 中 | 多 | LEDヘッドライト | | |
| 上物メーカー名 | ハイルーフ Rエアサス | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | 永久磁石式リターダ | | | |
| 年式、型式及状態 | | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

外装状態

| | |
|---------------------|---|
| 自動車税 月以降負担額 ¥ | — |
|---------------------|---|

| | |
|--------|-------------------------------------|
| Fガラス状態 | |
| 要交換 | <input checked="" type="radio"/> 良好 |
| 飛石有 | |

| | | |
|-----|---|------------------------------------|
| 記録簿 | 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |
|-----|---|------------------------------------|

| | | |
|-------|------------------------------------|-------------------------|
| PMマフラ | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input type="radio"/> 無 |
| 証明書 | 有 | <input type="radio"/> 無 |

| | | |
|--------|------------------------------------|-------------------------|
| S・リミッタ | <input checked="" type="radio"/> 有 | <input type="radio"/> 無 |
| 証明書 | 有 | <input type="radio"/> 無 |

登録済未使用車

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 上 | 前 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 | <input checked="" type="checkbox"/> 上 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 上 R | | |
| サイズF | 295/80R | 22.5 |
| サイズR | 275/80R | 22.5 |

*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります