



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F01840	日野	R2/3	2PG - SH1EDGG 103600	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input checked="" type="radio"/> 家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R3.3.25	切れ 500 km 抹消 タコグラフ年月 20.02	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT450	馬力	R券	有	預託金	¥13,100 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	7	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多	LEDヘッドライト		
上物メーカー名	ハイルーフ Rエアサス										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	永久磁石式リターダ			
年式、型式及状態											クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他																	

外装状態	登録済未使用車										タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載							
自動車税 月以降負担額 ¥ -	Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無		PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無		証明書 有 無		S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		証明書 有 無		<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 上 <input checked="" type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズF 295/80R 22.5 サイズR 275/80R 22.5	
 																		
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																		
*スノータイヤは表記する																		