




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M01937	三菱	R2/3	2KG - FK65F 605697	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用	R4.3.30	250 km	2,250 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
<input checked="" type="radio"/> 営業用				6,290	2,410	2,310	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	無し			

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	B	C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
--------	------------------------------------	---	---	---	---	----	------------------------------------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	中	多
上物メーカー名	パブコ3方開 木床 ゲート蓋	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	バックアイカメラ
年式、型式及状態	ラッシング2段 落としフック5対 門高2210	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	(カラーモニター)
その他	パブコ(新明和)PRAM10-1455 2350×1560 跳ね上げ式 アルミ1000kg型				
	ワイドボデー Rエアサス				

外装状態	登録済未使用車		タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有			<input checked="" type="checkbox"/> 上	前	<input checked="" type="checkbox"/> 上	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PMマフラ 有 無			<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上	<input checked="" type="checkbox"/> 上
証明書 有 無			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
S・リミッタ 有 無			F <input type="checkbox"/> スペア	<input checked="" type="checkbox"/> 上	R	
証明書 有 無	パワーゲート		サイズF	225/80R	17.5	
			サイズR	225/80R	17.5	
	※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		*スノータイヤは表記する			