




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M01958	三菱	R2/3	2KG - FK65F 605722	アルミウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R4.3.30	切れ 250 km 抹消 タコグラフ年月 無し	2,250 kg	L 6,290	W 2,410	H 2,310	若杉自動車(株)

エンジン状態	<input checked="" type="radio"/> A	<input type="radio"/> B	<input type="radio"/> C	<input type="radio"/> D	<input type="radio"/> E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	<input type="radio"/> 不良	<input type="radio"/> 無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
--------	------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----	------------------------------------	--------------------------	-------------------------	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6 速	キャブ内部	備考	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	<input checked="" type="radio"/> 少	<input type="radio"/> 中	<input type="radio"/> 多	ディスチャージヘッド
上物メーカー名	パブコ3方開 木床 ゲート蓋	シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無	<input type="radio"/> 有	バックアイカメラ
年式、型式及状態	ラッシング2段 落としフック5対 門高2210	クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	<input type="radio"/> 有	(カラーモニター)
その他	パブコ(新明和)PRAM10-1455 2350×1560 跳ね上げ式 アルミ1000kg型					
	ワイドボデー Rエアサス					

外装状態	登録済未使用車		タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -			上、中、下、×、欠、で記載 上 前 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 飛石有			上 上 上 上 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無			F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R
PMマフラ 有 無	パワーゲート		サイズF 225/80R 17.5 サイズR 225/80R 17.5
証明書 有 無			
S・リミッタ 有 無			
証明書 有 無			

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

*スノータイヤは表記する