





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T02027	トレクス	未登録	- PFB34117改 67**	セミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)		
自家用	予備検査 R2.9.25	切れ	28,000	L	W	H	若杉自動車(株)		
営業用				km	kg	11,990		2,420	0
レンタカ 不明				タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き仕様 木床 第5輪荷重10930kg以上												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	100角スタンション穴 前立て8本 内側14対 外側12対												クロス張り	有	無		
その他	R板バネ																

外装状態	未使用車		タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																		
<table border="1"> <tr><td colspan="3">Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換</td><td>良好</td><td>飛石有</td></tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有			<table border="1"> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr> <tr><td>上</td><td>上</td><td>上</td><td>上</td></tr> </table>	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上
Fガラス状態																					
要交換	良好	飛石有																			
上	上	上	上																		
上	上	上	上																		
上	上	上	上																		
<table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	記録簿	有	無			F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズF サイズR 11R22.5 14PR															
記録簿	有	無																			
<table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		*スノータイヤは表記する												
PMマフラ	有	無																			
証明書	有	無																			
<table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無															
S・リミッタ	有	無																			
証明書	有	無																			