




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F02112	三菱	19/7	PJ - FV50JHR 540635	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (愛知県)
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	切れ	525,050 km	18,000 kg	L W H	若杉自動車株
	<input checked="" type="checkbox"/> 抹消	タコグラフ年月	07.04		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	AIR	IT520	馬力	R券	有	預託金	¥13,580 円
--------	--	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	-----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 HILO付	T/M	16 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好 一部浮きさび有	汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 中 多	シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無
上物メーカー名	キャブプロテクタ付 ハイキャブ	クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	へたり	有
年式,型式及状態					
その他					

外装状態	踊り場部分 浮きさび各所有	タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥ -	 	上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
点キズ程度	 	<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無		F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 下 R
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		サイズF 275/80R 22.5
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		サイズR 275/80R 22.5
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無		
証明書 有 <input checked="" type="radio"/> 無		
※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		*スノータイヤは表記する