





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M02406	日野	R2/6	2KG - FD2ABG 118412	冷蔵ウイング

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用	R4.6.4	切れ 500 km	2,000	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用				6,230	2,400	2,310	
レンタカ 不明		抹消	タコグラフ年月	無し	kg		

エンジン状態	Ⓐ	B	C	D	E	AC	Ⓒ	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,900	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	--------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	6	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	中	多	エアバック
上物メーカー名	トランテックス3方開 床アルミ縞板張 センタービームレス	シート破れ	有	無	有	バックアイカメラ
年式,型式及状態	ラッシング2段 落としフック5対 門高2240	クロス張り	有	無	有	(カラーモニター)
	冷凍機 菱重TDJS50A-L2 低温					LEDヘッドライト
その他	ワイドボデー Rエアサス 門廻りステンレス製					

外装状態	登録済未使用車		タイヤ状態			
自動車税 月以降負担額 ¥ -	 		上、中、下、×、欠、で記載			
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 飛石有			 		上	前
記録簿 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p style="text-align: center;">※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PMマフラ 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			上	上	上	上
証明書 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<p style="text-align: center;">*スノータイヤは表記する</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
S・リミッタ 有 無			F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R		サイズF 225/80R 17.5	
証明書 有 無						