


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T02355	東急	H17/4	- TF36F1C2S	セミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用	切れ	km	29,300	L	W	H	若杉自動車(株)
○ 営業用				9,000	2,490	0	
○ レンタカ				タコグラフ年月			
不明	抹消						

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き 床縞鉄板張り												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	100角スタンション穴前立て4本 内側11対 外側7対												クロス張り	有	無		
その他	2軸車に付 最大積載量大幅に減ります。																
	基準内で約16500kg 緩和で約20800kg前後 現在自重6020kg																

外装状態	ロッカー部分各所 キズ 塗装剥がれ有										タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> スタッドレス F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF サイズR 11R22.5 14PR				
Fガラス状態															
要交換	良好	飛石有													
記録簿	有	無													
PMマフラ	有	無													
証明書	有	無													
S・リミッタ	有	無													
証明書	有	無													

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

\*スノータイヤは表記する