



| | | | | |
|--------|----|------|---------------------|---------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| F02451 | 日野 | 23/9 | LKG - FW1EXBG 15175 | アルミウイング |


| | | | | | | | |
|------------|--------|------------|---------|----------|-------|-------|------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知県) |
| ○ 家用 | 切れ | 734,200 km | 13,400 | L | W | H | 若杉自動車(株) |
| ○ 営業用 | | | | 9,670 | 2,390 | 2,660 | |
| レンタカ 不明 | | 抹消 | タコグラフ年月 | 13.05 | kg | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-----|---|---|----|-----|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|-----------|
| エンジン状態 | A | B | ○ C | D | E | AC | ○ 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT380 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥12,870 円 |
|--------|---|---|-----|---|---|----|-----|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|-----------|

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|----------|-----|-------|-----------------------|-------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | T/M | 7 速 | キャブ内部 | 備考 | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | 汚れ | 少 | ○ 中 | 多 | エアバック |
| 上物メーカー名 | トランテックス5方開 中柱回転式 木床 センタービームレス | シート破れ | 有 | ○ 無 | 永久磁石式リターダ | |
| 年式,型式及状態 | ラッシング2段 落としフック10対 門高2580 | クロス張り | 有 | ○ 無 | バックアイカメラ (カラーモニター) | |
| その他 | | タバコ穴1ヶ所有 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|------|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装状態 | キャビン白へ全塗装 ロッカー部分塗装仕上げ済 | | タイヤ状態 | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | 要交換 | ○ 良好 | 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | |
| 点キズ程度 | 点キズ程度 | | 上、中、下、×、欠、で記載 | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 | ○ 無 | <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td></td> <td>下</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> </table> | 中 | 前 | 中 | 下 | | 下 | 中 | 中 | 中 | 中 | 下 | 下 | 下 | 下 |
| 中 | 前 | 中 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下 | | 下 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中 | 中 | 中 | 中 | | | | | | | | | | | | | | |
| 下 | 下 | 下 | 下 | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | 有 | ○ 無 | ISO 8穴ホイール | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | ○ 無 | F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | 有 | ○ 無 | サイズF 245/70R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 | ○ 無 | サイズR 245/70R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | スタッドレス | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *スノータイヤは表記する | | | | | | | | | | | | | | |




※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります