



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F02283	いすゞ	20/9	PDG - FVZ34U2 7000276	木平ボデー

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用	切れ	257,700 km	10,800 kg	L	W	H	若杉自動車株
<input type="radio"/> 営業用				7,400	2,380	300	
<input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明		<input checked="" type="radio"/> 抹消	タコグラフ年月	08.06			

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT300	馬力	R券	有	預託金	13,160 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 HILO付										T/M	8 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	エアバック		
上物メーカー名	メーカー不明 木完3方開 床縞鉄板張り										シート破れ	<input checked="" type="radio"/> 有	無	バックアイカメラ			
年式、型式及状態	内フック8対 中央8対										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無	(カラーモニター)			
その他																	
	ディスプレイヘッド																

外装状態	ボデーロッカー部分各所浮きさび有				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載						
自動車税 月以降負担額 ¥ -					<input type="checkbox"/> 下		<input type="checkbox"/> 前		<input type="checkbox"/> 下		
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
点キズ程度					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無									
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R	
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無								サイズF 255/70R 22.5	
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有	<input type="radio"/> 無								サイズR 245/70R 19.5	
証明書	有	<input type="radio"/> 無								*スノータイヤは表記する	
※車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります											