

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T02598	東急	7/12	- TH28H8B2 50508	コンテナセミトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	出品会社 (愛知県)	
<input type="checkbox"/> 自家用	切れ	km	kg	L	若杉自動車株	
<input checked="" type="checkbox"/> 営業用				W		H
<input type="checkbox"/> レンタカ				タコグラフ年月		
<input type="checkbox"/> 不明						

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	T/M										速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好											汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	2軸 40F コンテナセミトレーラ											シート破れ	有	無		
年式,型式及状態												クロス張り	有	無		
その他																

外装状態	さび取り全塗装仕上げ済				タイヤ状態
					上、中、下、×、欠、で記載
					<input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
					<input checked="" type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
					F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R
					サイズF
					サイズR 11R22.5 14PR
	※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります				*スノータイヤは表記する

Fガラス状態	
要交換	良好 飛石有

記録簿	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無
-----	---	---------------------------------------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無