

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
T02729	トレクス	14/7	- PLW342AN	ウイングトレーラ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R2.12.10	切れ km	18,800 kg	L 3150+ 9450	W 2,430	H 2,730	若杉自動車株
	抹消	タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	----	----	-----	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	T/M	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	各所 浮きさび有		汚れ 少 中 多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き 標準ホイールベースストラクタでも引ける車輛有 要連結		シート破れ 有 無	バックアイカメラ付
年式、型式及状態	段落ちアルミ5方開 床鉄板張り センタービーム支柱欠品		クロス張り 有 無	
その他	ラッシング1段 落としフック12対 門高2660		庫内灯不灯 要点検	
	ウイングセンターシート2重張施工済 観音扉外板補修済			





外装状態 ウイング羽根部分全塗装 ロッカー部分各所色剥がれ 浮きさび有

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

前

中	中	下	下
下	下	下	下
中	中	中	中

10穴ホイール
F スペア R

サイズF

サイズR 235/70R 17.5

*スノータイヤは表記する