





|        |    |      |                    |         |
|--------|----|------|--------------------|---------|
| 在庫ID   | 車名 | 年式   | 型式・車体番号            | 架装形状    |
| S02663 | 三菱 | R2/6 | 2PG - FEB80 581653 | アルミウイング |

|        |         |          |          |          |       |       |            |
|--------|---------|----------|----------|----------|-------|-------|------------|
| 前使用者   | 車検有効期限  | 走行距離(km) | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |       | 出品会社 (愛知県) |
| 自家用    | R4.6.25 | 250 km   | 3,500 kg | L        | W     | H     | 若杉自動車株     |
| 営業用    |         |          |          | 4,300    | 2,090 | 2,250 |            |
| レンタカ不明 |         | 切れ       | タコグラフ年月  | 無し       |       |       |            |

|                          |                                   |      |     |       |         |          |            |          |  |
|--------------------------|-----------------------------------|------|-----|-------|---------|----------|------------|----------|--|
| エンジン状態                   | (A) B C D E AC (良) 不良 無           | ブレーキ | AIR | IT175 | 馬力      | R券 有     | 預託金        | ¥8,830 円 |  |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好                                |      |     | T/M   | 5 速     | キャブ内部    | 備考         |          |  |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                                |      |     | 汚れ    | (少) 中 多 | シート破れ    | 有 (無)      | エアバック    |  |
| 上物メーカー名                  | パブコ3方開 木床(アピトン張)                  |      |     | クロス張り | 有 (無)   | バックアイカメラ |            |          |  |
| 年式、型式及状態                 | ラッシング2段 落としフック4対 門高2140 センタービームレス |      |     |       |         |          | (カラーモニター)  |          |  |
| その他                      |                                   |      |     |       |         |          | ハロゲンヘッドライト |          |  |

|  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| <p>外装状態</p> <p>自動車税<br/>月以降負担額<br/>¥ -</p> <p>Fガラス状態<br/>要交換 (良) 飛石有</p> <p>記録簿 有 (無)</p> <p>PMマフラ 有 (無)</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> | <p>登録済未使用車</p>     | <p>タイヤ状態<br/>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>前</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>6穴ホイール<br/>F [ ] スペア [上] R</p> <p>サイズF 225/80R 17.5<br/>サイズR 225/80R 17.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p> | 上 | 前 | 上 |  |  |  | 上 | 上 | 上 | 上 |  |  |  |  |
| 上  | 前  | 上  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| 上  | 上  | 上  | 上 |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります