

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F03129	三菱	19/12	BDG - FV50JJR 550139	トラクタ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	切れ 抹消	412,950 km タコグラフ年月 07.09	18,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○C	D	E	AC	○良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT520	馬力	R券	有	預託金	13,580 円
--------	---	---	-----------	---	---	----	-----------	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 HILO付	T/M	8 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好			汚れ 少 中 ○多	エアバック
上物メーカー名				シート破れ ○有 無	
年式,型式及状態				クロス張り 有 ○無	
その他	エンジンシリンダーヘッド脱着 各所O/H済				

外装状態 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 ○良好 飛石有 点キズ程度 記録簿 有 ○無 PMマフラ 有 ○無 証明書 有 ○無 S・リミッタ ○有 無 証明書 有 ○無			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table> 8穴ホイール F <input type="checkbox"/> スペア 下 R サイズF 275/80R 22.5 サイズR 275/80R 22.5	中	前	中				中	中	中	中	中	中	中	中
中	前	中															
中	中	中	中														
中	中	中	中														
* 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります			*スノータイヤは表記する														