


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号				架装形状										
M03702	UD	24/10	TKG - MK38L 10938				アルミ平										
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)							
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ		525,300 km		3,700 kg	L 6,190	W 2,130	H 380	若杉自動車(株)								
	抹消		タコグラフ年月														
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券 有 預託金 12,690 円			
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好				T/M 6 速			キャブ内部		備考							
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好							汚れ 少	中	多	ディスクチャージヘッド						
上物メーカー名	トヨーアルミ3方開 木床(荒れ有)							シート破れ	有	無							
年式、型式及状態	落とし込みフック10対 100角スタンション穴3対							クロス張り	有	無							
その他	R板バネ 標準幅																

外装状態

自動車税	
月以降負担額	¥ -




Fガラス状態	
要交換	良好
飛石有	
小1ヶ所、他点キズ	



記録簿	有	無
-----	---	---



PMマフラ	有	無
証明書	有	無



* 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 中	中	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

F スペア 中 R

サイズF 225/90R 17.5

サイズR 225/90R 17.5

アルミホイール

*スノータイヤは表記する