

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S03954	三菱	29/9	TPG - FBA20 555314	木平ボデー

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R3.9.28	切れ	175,700 km	2,000	L	W	H
		抹消	タコグラフ年月	無し	kg	3,110	1,610
							若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT130	馬力	R券	有	預託金	¥8,830 円
--------	---	---	---	---	---	----	----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等) **良好** デュオニック2.0 2ペダルAT T/M 速

フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) **良好**

上物メーカー名 **パブコ 木完3方開 木床**



年式,型式及状態

その他

キャブ内部	備考
汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	ハロゲンヘッドライト
シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	

外装状態

荷台あおり上部 各所スレ有



Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
点キズ程度		

記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	<input checked="" type="radio"/> 無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F  スペア  中 R  
 サイズF 195/75R 15  
 サイズR 195/75R 15

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

\*スノータイヤは表記する