


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T03633	トレモ	3/7	- P339XU	セミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 未消	km	35,000 kg	L 11,980	W 2,490	H 0	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	エア漏れ有
上物メーカー名	2デフ引き(1デフでも引けますが荷台前方が下がります)												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	木床(各所 補修跡有) 内フック12対 100角スタンション穴外側5対												クロス張り	有	無		
その他	最大積載量 約26500kg 書類上推定 要事前申請												現在の空車重量 9410kg				

外装状態	看板塗りつぶし跡有	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無		<table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> <td>下</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> 欠 R</p> <p>サイズ 10.00R20 14PR</p> <p>サイズ 11R22.5 16PR</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	中	中	中	中	中	中	中	中	下	下	下	下
Fガラス状態																																			
要交換	良好	飛石有																																	
記録簿	有	無																																	
PMマフラ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
S・リミッタ	有	無																																	
証明書	有	無																																	
中	中	中	中																																
中	中	中	中																																
下	下	下	下																																
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																																			