

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
M04111	三菱	R2/9	2KG - FK62F 606311	アルミ平

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	R4.9.24	切れ	700 km	3,800	L	W	H
		抹消	タコグラフ年月	無し	kg	6,200	2,170
若杉自動車(株)							

エンジン状態	(A) B C D E AC	(良) 不良 無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	10,910 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好			汚れ	(少) 中 多	ディスチャージヘッド				
上物メーカー名	パブコ アルミ3方開 木床			シート破れ	有 (無)					
年式,型式及状態	落としフック4対			クロス張り	有 (無)					
その他	リーフサス 標準幅									

外装状態





自動車税
月以降負担額
¥ -

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有
点キズ程度

記録簿 有 (無)

PMマフラ (有) 無
証明書 有 (無)

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

登録済未使用車

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/>	前	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F スペア R

サイズF 225/80R 17.5
サイズR 225/80R 17.5

6穴ホイール

*スノータイヤは表記する