

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F04397	日野	H19/12	BDG - SH1EDXG 12994	トラクタ

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R3.12.10	切れ 609,900 km 抹消 タコグラフ年月 07.11	11,500 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○C	D	E	AC	○良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT410	馬力	R券	有	預託金	¥13,390 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	7 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○中	多	永久磁石式リターダ		
上物メーカー名	海コン仕様 Rエアサス										シート破れ	有	○無	無	ディスチャージヘッド		
年式,型式及状態											クロス張り	有	○無				
その他											運転席床面破れ有						

外装状態	自動車税 月以降負担額			タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 中 前 中 縦溝型タイヤ 中 中 中 中 スタッドレスタイヤ F [ ] スペア [ ] R サイズF 11R/22.5 16PR サイズR 11R/22.5 16PR 8穴ホイール *スノータイヤは表記する
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ程度	記録簿 有 無			
PMマフラ 有 無 証明書 有 無	S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります		