




在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
F04686	三菱	H17/1	KL - FT50JNY 530465	キャブ付シャーシ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 ( 愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	427,300 km タコグラフ年月 取外し	11,760 kg	L	W	H	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	◎ C	D	E	AC	◎ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT320	馬力	R券	有	預託金	¥13,480 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	各所 浮きさび有										汚れ	少 ◎ 多	エアバック				
上物メーカー名	元タンク車 PTO付 22t車										シート破れ	有 ◎ 無					
年式,型式及状態											クロス張り	有 ◎ 無					
その他																	

<b>外装状態</b> 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 ◎ 中1ヶ所 他点キズ 記録簿 有 ◎ 無 PMマフラ 有 ◎ 無 証明書 有 無 S・リミッタ ◎ 有 無 証明書 有 無	 		<b>タイヤ状態</b> 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table> スタッドレスタイヤ F □ スペア 下 R サイズF 11R22.5 16PR サイズR 11R22.5 16PR *スノータイヤは表記する	中	前	中	中		中	中	中	中	中	□	□	□	□
中	前	中															
中		中															
中	中	中	中														
□	□	□	□														

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも、当社基準での目視判断になります