





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S04661	いすゞ	H19/10	BDG - NPR85AN 7005216	アルミバン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
<input type="radio"/> 家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ	251,900 km	3,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	抹消	タコグラフ年月 無し		4,230	2,090	1,950	

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥10,540 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好 スムーサーEX 2ペダルAT										T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	パブコ ジョイックス製スーパーフロア付										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
年式,型式及状態	ラッシング3段 門高1920										クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他																	

外装状態 自動車税 月以降負担額 ¥ - Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有 点キズ程度 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	キヤビン各所小キズ有    	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td>前</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> <td><input checked="" type="radio"/> 中</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> F <input checked="" type="radio"/> 中 スペア <input type="radio"/> R サイズF 205/85R 16 サイズR 205/85R 16 *スノータイヤは表記する	<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	前	<input checked="" type="radio"/> 中														
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>														
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中													
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>													
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります																