





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
T05047	トレクス	未登録	- PFB34118 ***1	セミトレーラ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
自家用 営業用 レンタカ 不明	予備検査 R4.2.8	切れ 抹消	km 27,100 kg	L 12,000	W 2,400	H 800	若杉自動車(株)
		タコグラフ年月					

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	無	ブレーキ	AIR	馬力	R券	預託金	円		
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)											T/M	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	少	中	多	ABS
上物メーカー名	1デフ引き仕様 アルミあおり7方開 木床 中柱回転式												シート破れ	有	無		
年式,型式及状態	落としフック13対 内フック16対後方1ヶ												クロス張り	有	無		
その他	100角スタンション穴 外側9対 内側17対																
	Rエアサス 3軸中 1軸目と3軸目リフトアクスル機能付																

外装状態	未登録 未使用車				タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 前																																
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Fガラス状態</td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table>	Fガラス状態			要交換	良好	飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	 	 	<table border="1"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table>	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	上	F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズF サイズR 11R22.5 14PR
Fガラス状態																																					
要交換	良好	飛石有																																			
記録簿	有	無																																			
PMマフラ	有	無																																			
証明書	有	無																																			
S・リミッタ	有	無																																			
証明書	有	無																																			
上	上	上	上																																		
上	上	上	上																																		
上	上	上	上																																		
* 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります				*スノータイヤは表記する																																	