

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S05141	三菱	25/12	TKG - FEB90 521456	木平ボデー

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
<input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	切れ	175,800 km	4,000 kg	L	W	H	若杉自動車(株)
	抹消	タコグラフ年月 17.02		3,500	2,080	380+200	

エンジン状態	A	B	<input checked="" type="radio"/> C	D	E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥8,830 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	5 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	<input checked="" type="radio"/> 中	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	パブコ完成ボデー 3方開 木床(荒れ有)										シート破れ	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
年式,型式及状態											クロス張り	有	<input checked="" type="radio"/> 無				
その他	パイプあおりサビ有																



外装状態

Fガラス状態		
要交換	<input checked="" type="radio"/> 良好	飛石有
点キズ程度		


記録簿	有	<input checked="" type="radio"/> 無
-----	---	------------------------------------

PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



小へこみ



※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="radio"/> 中		前	<input checked="" type="radio"/> 中
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/> 中	<input checked="" type="radio"/> 中		<input checked="" type="radio"/> 下
			<input checked="" type="radio"/> 中
			段べり有
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

F スペア R

サイズF 225/80R 17.5

サイズR 225/80R 17.5

*スノータイヤは表記する