





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S05775	いすゞ	H31/4	TPG - NPR85AN 7087211	冷蔵冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	207,000 km タコグラフ年月 無し	3,000 kg	L 4,800	W 2,040	H 1,980	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	○ 中	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	フルーフGAE4 左スライドドア 床アルミ縞板張り リヤ3枚アオリ 断熱カベで約50mm										シート破れ	有	○ 無	バックアイカメラ			
年式,型式及状態	冷凍機 デンソーCGA803 低温 2室式 前-32℃設定 後ろ-7℃設定 門高1780 2時間で前-20℃、後ろ-5℃確認(外気14℃時測定)										クロス張り	有	○ 無	(カラーモニター)			
その他	リーフサス コンビニ配送仕様																

外装状態	事故修復歴有				タイヤ状態
自動車税 月以降負担額 ¥-					上、中、下、×、欠、で記載 ○ 中 前 ○ 中 段べり有 ○ 中 ○ 中 ○ 中 ○ 中 5穴ホイール F □ スペア ○ 中 R サイズF 205/80R 17.5 サイズR 205/80R 17.5
Fガラス状態 要交換 ○ 良好 飛石有 点キズ程度	※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります				*スノータイヤは表記する
記録簿 有 ○ 無					
PMマフラ ○ 有 無					
証明書 有 無					
S・リミッタ 有 無					
証明書 有 無					