

在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F06138	いすゞ	H31/2	2PG - FTR90V2 7*****	冷蔵冷凍車


前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.2.7	切れ 324,590 km 抹消 タコグラフ年月 デジタコ	7,000 kg	L 5,930	W 2,260	H 2,210	若杉自動車(株)


エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	12,460 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	Ⓒ	多	永久磁石式リターダ		
上物メーカー名	東プレ 床キーストン ジョロダー4列(本体有) 断熱カベで約60mm										シート破れ	有	Ⓒ	無	ナビ付		
年式,型式及状態	ラッシング2段 左右観音扉 門廻りステンレス製 門口2200										クロス張り	有	Ⓒ	無	バックアイカメラ		
その他	東プレXV82HSC-U 中温-5℃設定 スタンバイ(コード欠) 1.5時間走行で-6℃確認(外気20℃時測定)										座面右側スレ有		ディスチャージヘッド				
	ベッドレス Rエアサス																

外装状態

<< 委託販売車両になります >>

自動車税
月以降負担額
¥ -







Fガラス状態

要交換 良好 飛石有

中2か所、小1か所、他点キズ





記録簿 有 無

一部有

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有 無

証明書 有 無

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載

<input checked="" type="checkbox"/> 中	前	<input checked="" type="checkbox"/> 中	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 中
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

スタッドレスタイヤ

F スペア 中 R

サイズF 245/70R 19.5

サイズR 245/70R 19.5

ISO8穴アルミホイール

*スノータイヤは表記する