





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
F06511	日野	30/12	2KG - FW1EHG 101037	冷蔵冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R4.12.17	切れ 300,400 km 抹消 タコグラフ年月 18.08	12,500 kg	L 9,460	W 2,290	H 2,410	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT410	馬力	R券	有	預託金	¥13,100 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	7 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	Ⓒ	多	LEDヘッドライト		
上物メーカー名	トランテックス 左ドア 床キーストン ジョロダー4列(本体有)断熱壁で約85mm										シート破れ	有	Ⓒ	無			
年式,型式及状態	冷凍機 菱重TU100SA -35℃ 3Hで-8℃確認 外気35℃時測定 極東CG1002K 1000kg型格納ゲート ラジコン付										クロス張り	有	Ⓒ	無			
その他	スタンバイコード欠 アワーメーター2421h 冷凍機温度記録計付										300Lタンク						

外装状態 自動車税 月以降負担額 ¥ - Fガラス状態 要交換 良 飛石有 点キズ程度 記録簿 有 無 R3のみ有 PMマフラ 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td></td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> </table> F 無 スペア 無 R サイズF 265/70R 19.5 サイズR 265/70R 19.5 *スノータイヤは表記する	中	前	中	中		中	中	中	中	中	中	中	中	中
中	前	中														
中		中														
中	中	中	中													
中	中	中	中													

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります