


在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
S06543	三菱	H23/7	SKG - FEB50 501037	冷蔵冷凍車	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	234,760 km タコグラフ年月 無し	3,000 kg	L 4,300	W 1,940	H 1,910	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓐ	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥8,930 円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好	T/M	5 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好	汚れ	少	Ⓒ	多
上物メーカー名	フルハーフGAE0 左スライドドア 床アルミ縞板張り リヤ3枚扉	シート破れ	有	Ⓒ	無
年式,型式及状態	ラッシング2段 門高1750	クロス張り	有	Ⓒ	無
その他	冷凍機 菱重TDJS35D 低温 2時間で-7℃確認 (外気32℃時測定)	天井ヤニ汚れ多し		タバコ穴2か所、床面破れ有	
	ボデー年式2010年10月 載せ替え物				

外装状態 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 飛石有 点キズ程度 記録簿 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 PMマフラ <input checked="" type="checkbox"/> 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	    <p style="text-align: center;">※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>スペア</td> <td>中</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="3">205/85R 16</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="3">205/85R 16</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">*スノータイヤは表記する</p>	中	前	中				中	中	中	中					F	スペア	中	R	サイズF	205/85R 16			サイズR	205/85R 16		
中	前	中																										
中	中	中	中																									
F	スペア	中	R																									
サイズF	205/85R 16																											
サイズR	205/85R 16																											