



在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状
S06565	いすゞ	H28/2	TKG - NPR85YN 7010809	冷蔵冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.3.15	切れ	52,650 km	3,750	L	W	H
		抹消	タコグラフ年月	15.11	kg	4,360	2,000
若杉自動車(株)							

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6	速	キャブ内部	備考		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	ⓐ	中	多	エアバック		
上物メーカー名	フルーフGME3 左右スライドドア 断熱カベで約75mm										シート破れ	有	ⓐ	無	ハロゲンヘッドライト		
年式,型式及状態	冷凍機 サーモキングTZ400 低温 2時間で-7℃確認(外気35℃時測定)										クロス張り	有	ⓐ	無	パワーウインドウ無し		
ナカオ製 オートフロア付(荷台床が前後に動きます)																	
その他																	

<p>外装状態</p> <p>自動車税 月以降負担額 ¥-</p> <p>Fガラス状態 要交換 ⓐ 良好 飛石有 点キズ程度</p> <p>記録簿 有 ⓐ 無</p> <p>PMマフラ ⓐ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>	   	<p>タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table> <p>6穴ホイール F □ スペア 中 R</p> <p>サイズF 215/85R16 サイズR 215/85R16</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	中	前	中	□		□	中	中	中	中	□	□	□	□
中	前	中														
□		□														
中	中	中	中													
□	□	□	□													
<p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p>																