

| | | | | |
|--------|------|--------|-------------------|------------|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 |
| T06744 | トレクス | H19/12 | - NCCTB22081-0136 | コンテナセミトレーラ |

| | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------------|----------|---|---|--------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知 県) |
| <input type="radio"/> 自家用 <input checked="" type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明 | R4.12.26 | 切れ 抹消 | km 20,500 | L | W | H | 若杉自動車(株) |
| | | タコグラフ年月 | kg | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|----|-------|-----|-----------|---|---|
| エンジン状態 | A | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | 馬力 | R券 | 預託金 | 円 | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | | | | | | | | | | | T/M | 速 | キャブ内部 | | 備考 ABS | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | | 中 | 多 |
| 上物メーカー名 | 20F 2軸 コンテナシャーシ | | | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | | 無 | |
| 年式,型式及状態 | | | | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | | 無 | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

外装状態

| Fガラス状態 | | |
|--------|----|------------------------------------|
| 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | <input checked="" type="radio"/> 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| S・リミッタ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |

シャーシ全塗装・仕上げ済

タイヤ状態
上、中、下、×、欠、で記載
前

スタッドレス

| | | | |
|---|---|---|---|
| × | 中 | 中 | 中 |
| 中 | 中 | 中 | 下 |

11R22.5 14PR

F スペア 欠 R

サイズF
サイズR 11R22.5 16PR

*スノータイヤは表記する

※ 車体損傷箇所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります