

| | | | | | |
|--------|----|-------|---------------------|--------|--|
| 在庫ID | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
| F07266 | 三菱 | H26/8 | QKG - FK62FZ 583611 | 平クレーン付 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|---------------|----------|-------|-------|--------------|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 出品会社 (愛知 県) |
| ○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R5.2.25 | 切れ | 123,420 km | 7,800 | L | W | H |
| | | 抹消 | タコグラフ年月 14.07 | kg | 5,520 | 2,200 | 400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|---|----|-----|----|---|------|-------|-------|-------|----|------------|-----|-----------|
| エンジン状態 | A | B | ◎ C | D | E | AC | ◎ 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT240 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | ¥10,910 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | 良好 | | | | | | | | | | I/M | 6 速 | キャブ内部 | 備考 | | | |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好 | | | | | | | | | | 汚れ | 少 | ◎ 中 | 多 | ハロゲンヘッドライト | | |
| 上物メーカー名 | 木完3方開 木床 ねずみ穴9対 | | | | | | | | | | シート破れ | 有 | ◎ 無 | | | | |
| 年式,型式及状態 | タダノZE364HR 4段ラジコン フックイン 差し違い式 2014年製 | | | | | | | | | | クロス張り | 有 | ◎ 無 | | | | |
| その他 | 増トン車 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|--------|--|-----|----------|--|-----------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|---------------------------|--|-----|---|-----|---|--|---|-----|-----|---------|---|---|-----|---|---|-----------|------|--------------|--|------|--------------|--|
| <p>外装状態</p> <table border="1"> <tr> <td>自動車税 月以降負担額</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fガラス状態</td> <td></td> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好 ◎ 飛石有</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小1か所、他点キズ</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有 ◎ 無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>◎ 有 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有 無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有 無</td> </tr> </table> | 自動車税 月以降負担額 | | Fガラス状態 | | 要交換 | 良好 ◎ 飛石有 | | 小1か所、他点キズ | 記録簿 | 有 ◎ 無 | PMマフラ | ◎ 有 無 | 証明書 | 有 無 | S・リミッタ | 有 無 | 証明書 | 有 無 | <p>フェンダー割れ有</p> <p>キズ</p> | <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>◎ 中</td> <td>前</td> <td>◎ 中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td></td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>◎ 中</td> <td>◎ 中</td> <td>◎ 中 ◎ 中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□ □</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>□</td> <td>スペア ◎ 上 R</td> </tr> <tr> <td>サイズF</td> <td colspan="2">265/70R 19.5</td> </tr> <tr> <td>サイズR</td> <td colspan="2">265/70R 19.5</td> </tr> </table> <p>*スノータイヤは表記する</p> | ◎ 中 | 前 | ◎ 中 | □ | | □ | ◎ 中 | ◎ 中 | ◎ 中 ◎ 中 | □ | □ | □ □ | F | □ | スペア ◎ 上 R | サイズF | 265/70R 19.5 | | サイズR | 265/70R 19.5 | |
| 自動車税 月以降負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 要交換 | 良好 ◎ 飛石有 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小1か所、他点キズ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 | 有 ◎ 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ | ◎ 有 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ | 有 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 | 有 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎ 中 | 前 | ◎ 中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | | □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ◎ 中 | ◎ 中 | ◎ 中 ◎ 中 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □ | □ | □ □ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | □ | スペア ◎ 上 R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズF | 265/70R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズR | 265/70R 19.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |