





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M07221	日野	H19/8	BDG - FC7JNWA 10497	幌ウイング	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	R5.8.25	切れ 472,320 km 抹消 タコグラフ年月 無し	2,600 kg	L 7,400	W 2,350	H 2,390	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	Ⓒ	D	E	AC	Ⓒ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT210	馬力	R券	有	預託金	10,810 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										T/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好										汚れ	少	Ⓒ	多	ハロゲンヘッドライト		
上物メーカー名	トランテックス 3方開 床鉄板張り										シート破れ	有	Ⓒ	無			
年式,型式及状態	ラッシング1段 門高2300										クロス張り	有	Ⓒ	無			
その他	ベッドレス ワイドボデー																

外装状態 自動車税 月以降負担額 ￥ - Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 中1か所、他点キズ 記録簿 有 Ⓒ PMマフラ Ⓒ 無 証明書 有 無 S・リミッタ 有 無 証明書 有 無	   	タイヤ状態 上、中、下、×、欠、で記載 <table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R サイズF 225/80R 17.5 サイズR 225/80R 17.5 ※スノータイヤは表記する	中	前	中						中	中	中	中				
中	前	中																
中	中	中	中															

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります