





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
M07243	三菱	H19/8	PA - FK71F 701942	アルミバン	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知県)
○ 家用 ○ 営業用 ○ レンタカ ○ 不明	切れ 抹消	375,970 km タコグラフ年月 07.05	2,800 kg	L 6,710	W 2,340	H 2,160	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	B	○ C	D	E	AC	○ 良	不良	無	ブレーキ	AIR	IT240	馬力	R券	有	預託金	11,010 円
--------	---	---	-----	---	---	----	-----	----	---	------	-----	-------	----	----	---	-----	----------

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好			T/M	6 速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好			汚れ	少	○ 中	多
上物メーカー名	フルハーフDLB 木床 ゲート蓋			シート破れ	有	○ 有	無
年式,型式及状態	ラッシング3段 門高2110			クロス張り	有	○ 有	○ 無
その他	フルハーフTLC-10D/E 2400×1560 跳ね上げ式アルミ1000kg型			床面 破れ有 天井ヤニ汚れ多し			
	ベツレス ワイドボデー						

外装状態	各所看板消し跡有				タイヤ状態											
自動車税 月以降負担額 ¥ -	 				上、中、下、×、欠、で記載											
Fガラス状態 要交換 ○ 良好 飛石有 点キズ程度					<table border="1"> <tr> <td>中</td> <td>前</td> <td>中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> <td>中</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> </table>				中	前	中		中	中	中	中
中	前	中														
中	中	中	中													
□	□	□	□													
記録簿 有 ○ 無	 				F □ スペア 中 R											
PMマフラ 有 ○ 無					サイズF 225/80R 17.5											
証明書 有 無	サイズR 225/80R 17.5															
S・リミッタ 有 無																
証明書 有 無																

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

*スノータイヤは表記する