





在庫ID	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
S07318	いすゞ	R3/8	2RG - NPR88AR 7014707	平クレーン付	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品会社 (愛知 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R5.9.21	切れ 4,450 km 抹消 タコグラフ年月 無し	3,300 kg	L 4,150	W 2,080	H 400	若杉自動車(株)

エンジン状態	A	ⓑ	C	D	E	AC	ⓐ	不良	無	ブレーキ	OIL	IT150	馬力	R券	有	預託金	¥10,440 円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	良好										I/M	6 速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好												汚れ	ⓐ	中	多	ハロゲンヘッドライト
上物メーカー名	パブコ 3方開 木床 床面地上高980												シート破れ	有	ⓐ		
年式,型式及状態	2022年9月製造 タダノZX294HRSA 4段ラジコン フックイン 差し違い式 丸足												クロス張り	有	ⓐ		
その他																	

外装状態	 				タイヤ状態
自動車税 月以降負担額					上、中、下、×、欠、で記載
Fガラス状態 要交換 ⓐ 良好 飛石有					ⓐ 前 ⓐ
点キズ程度					ⓐ ⓐ ⓐ ⓐ
記録簿 有 ⓐ					ⓐ ⓐ ⓐ ⓐ
PMマフラ ⓐ 無					F ⓐ スペア ⓐ R
証明書 有 無					サイズF 205/80R 17.5
S・リミッタ 有 無					サイズR 205/80R 17.5
証明書 有 無					
 					
※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります					*スノータイヤは表記する