

|        |    |      |                   |          |  |
|--------|----|------|-------------------|----------|--|
| 在庫ID   | 車名 | 年式   | 型式・車体番号           | 架装形状     |  |
| T07345 | 東邦 | R1/9 | - TF36H2C3改-****4 | ウイングトレーラ |  |

|                            |         |          |              |             |            |            |              |
|----------------------------|---------|----------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 前使用者                       | 車検有効期限  | 走行距離(km) | 積載量          | 荷台寸法(mm)    |            |            | 出品会社 ( 愛知 県) |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R5.7.18 | 切れ<br>抹消 | km<br>26,800 | L<br>12,630 | W<br>2,390 | H<br>2,325 | 若杉自動車(株)     |
|                            |         | タコグラフ年月  | kg           |             |            |            |              |

|                          |                                     |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    |           |           |   |
|--------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|----|-----------|-----------|---|
| エンジン状態                   | A                                   | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | 馬力 | R券        | 預託金       | 円 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |                                     |   |   |   |   |    |   |    |   |      | T/M | 速  | キャブ内部     | 備考        |   |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                                  |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | 汚れ 少 中 多  | ABS       |   |
| 上物メーカー名                  | 1デフ引き 木床 アルミあおり7方開 中柱回転式            |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | シート破れ 有 無 | バックアイカメラ付 |   |
| 年式,型式及状態                 | ラッシング2段 落としフック13対 センタービーム支柱付 門高2260 |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | クロス張り 有 無 |           |   |
| その他                      | Rエアサス 1軸目と2軸目リフトアクスル機能付 未使用車        |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    |           |           |   |





外装状態

|        |    |     |
|--------|----|-----|
| Fガラス状態 |    |     |
| 要交換    | 良好 | 飛石有 |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 記録簿 | 有 | 無 |
|-----|---|---|

|       |   |   |
|-------|---|---|
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書   | 有 | 無 |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| S・リミッタ | 有 | 無 |
| 証明書    | 有 | 無 |



※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

タイヤ状態

上、中、下、×、欠、で記載  
前

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 上 | 上 | 上 | 上 |
| 上 | 上 | 上 | 上 |
| 上 | 上 | 上 | 上 |

F  スペア  R

サイズF

サイズR 11R22.5 14PR

ISO10穴ホイール

\*スノータイヤは表記する