


|        |    |      |                   |          |  |
|--------|----|------|-------------------|----------|--|
| 在庫ID   | 車名 | 年式   | 型式・車体番号           | 架装形状     |  |
| T07345 | 東邦 | R1/9 | - TF36H2C3改-****4 | ウイングトレーラ |  |

|                            |         |          |                    |             |            |            |              |
|----------------------------|---------|----------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| 前使用者                       | 車検有効期限  | 走行距離(km) | 積載量                | 荷台寸法(mm)    |            |            | 出品会社 ( 愛知 県) |
| ○ 自家用<br>営業用<br>レンタカ<br>不明 | R5.7.18 | 切れ<br>抹消 | km<br>26,800<br>kg | L<br>12,630 | W<br>2,390 | H<br>2,325 | 若杉自動車(株)     |
|                            |         | タコグラフ年月  |                    |             |            |            |              |

|                          |                              |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    |       |     |   |   |           |
|--------------------------|------------------------------|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|----|-------|-----|---|---|-----------|
| エンジン状態                   | A                            | B | C | D | E | AC | 良 | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | 馬力 | R券    | 預託金 | 円 |   |           |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        |                              |   |   |   |   |    |   |    |   |      | T/M | 速  | キャブ内部 | 備考  |   |   |           |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好                           |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | 汚れ    | 少   | 中 | 多 | ABS       |
| 上物メーカー名                  | 1デフ引き 木床 アルミあおり7方開 中柱回転式     |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | シート破れ | 有   | 無 | 無 | バックアイカメラ付 |
| 年式,型式及状態                 | ラッシング2段 落としフック13対 センタービーム支柱付 |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    | クロス張り | 有   | 無 | 無 |           |
| その他                      | Rエアサス 1軸目と2軸目リフトアクスル機能付 未使用車 |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |    |       |     |   |   |           |

| <p>外装状態</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Fガラス状態</th> </tr> <tr> <td>要交換</td> <td>良好</td> <td>飛石有</td> </tr> <tr> <td>記録簿</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>PMマフラ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>S・リミッタ</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> <tr> <td>証明書</td> <td>有</td> <td>無</td> </tr> </table> | Fガラス状態 |     |   | 要交換 | 良好 | 飛石有 | 記録簿 | 有 | 無 | PMマフラ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 | S・リミッタ | 有 | 無 | 証明書 | 有 | 無 |  | <p>タイヤ状態</p> <p>上、中、下、×、欠、で記載<br/>前</p> <table style="text-align: center;"> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> <tr> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> <td>上</td> </tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input checked="" type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF<br/>サイズR 11R22.5 14PR</p> <p>ISO10穴ホイール</p> <p>*スノータイヤは表記する</p> | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 | 上 |
|--|--------|-----|---|-----|----|-----|-----|---|---|-------|---|---|-----|---|---|--------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fガラス状態   |        |     |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 要交換  | 良好     | 飛石有 |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 記録簿  | 有      | 無   |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PMマフラ  | 有      | 無   |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 証明書  | 有      | 無   |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S・リミッタ   | 有      | 無   |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 証明書  | 有      | 無   |   |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 上  | 上      | 上   | 上 |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 上  | 上      | 上   | 上 |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 上  | 上      | 上   | 上 |     |    |     |     |   |   |       |   |   |     |   |   |        |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります