


|        |    |        |                     |         |  |
|--------|----|--------|---------------------|---------|--|
| 在庫ID   | 車名 | 年式     | 型式・車体番号             | 架装形状    |  |
| M07550 | 日野 | H22/10 | BDG - FD8JLWG 18735 | アルミウイング |  |

|                                  |          |   |          |            |            |            |              |
|----------------------------------|----------|---|----------|------------|------------|------------|--------------|
| 前使用者                             | 車検有効期限   | 走行距離(km)                                | 積載量      | 荷台寸法(mm)   |            |            | 出品会社 ( 愛知 県) |
| ○ 自家用<br>○ 営業用<br>○ レンタカ<br>○ 不明 | R5.10.28 | 切れ<br>512,790 km<br>抹消<br>タコグラフ年月 10.09 | 2,100 kg | L<br>6,310 | W<br>2,380 | H<br>2,460 | 若杉自動車(株)     |

|        |   |   |   |   |   |    |   |    |   |      |     |       |    |    |   |     |          |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|----------|
| エンジン状態 | A | B | Ⓒ | D | E | AC | Ⓐ | 不良 | 無 | ブレーキ | AIR | IT240 | 馬力 | R券 | 有 | 預託金 | 10,810 円 |
|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|---|------|-----|-------|----|----|---|-----|----------|

|                          |   |                  |     |       |    |            |
|--------------------------|---|------------------|-----|-------|----|------------|
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等)        | 良好  | T/M              | 6 速 | キャブ内部 | 備考 |            |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | 良好  | 汚れ               | 少   | Ⓒ     | 多  | ディスチャージヘッド |
| 上物メーカー名                  | トランテックス 3方開 木床(ささくれ、補修跡有)                                 | シート破れ            | 有   | Ⓒ     | 無  |            |
| 年式,型式及状態                 | ラッシング3段 落としフック6対 門高2380                                   | クロス張り            | 有   | Ⓒ     | 無  |            |
| その他                      | 新明和RAX10-1040 2430×1670 跳ね上げ式 アルミ1,000kg型<br>ワイドボデー Rエアサス | タバコ穴2か所<br>床面破れ有 |     |       |    |            |

|                                      |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装状態                                 | キャビン白へ全塗装・外装仕上げ済  |  | タイヤ状態  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 自動車税<br>月以降負担額<br>¥ -                |   |   | 上、中、下、×、欠、で記載  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fガラス状態<br>要交換 Ⓐ 飛石有<br>点キズ程度、ワイパーキズ有 |   |  | <table border="1"> <tr><td>中</td><td>前</td><td>中</td></tr> <tr><td>□</td><td></td><td>□</td></tr> <tr><td>中</td><td>中</td><td>中</td><td>中</td></tr> <tr><td>□</td><td>□</td><td>□</td><td>□</td></tr> </table> | 中 | 前 | 中 | □ |  | □ | 中 | 中 | 中 | 中 | □ | □ |
| 中                                    | 前   | 中  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| □                                    |   | □  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 中                                    | 中   | 中  | 中  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| □                                    | □   | □  | □  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 記録簿 有 Ⓒ                              |  |  | F □ スペア Ⓒ R  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| PMマフラ Ⓐ 無                            |   |  | サイズF 225/80R 17.5  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 証明書 有 無                              |   |  | サイズR 225/80R 17.5  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| S・リミッタ 有 無                           |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 証明書 有 無                              |   |  |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |

※ 車体損傷個所等の表記はあくまでも当社基準での目視判断になります

\*スノータイヤは表記する